



[www.lark.com.pl](http://www.lark.com.pl)

---

# Instrukcja wykonania aktualizacji **Ustawień**

## **Szanowni Państwo,**


Informujemy, że w niektórych egzemplarzach nawigacji Lark Freebird 50.3 przed pierwszym użyciem może wystąpić konieczność zmiany portu COM używanego do nawiązania połączenia z satelitami GPS.

Zmianę należy wykonać zgodnie z poniższą instrukcją, a jej wykonanie nie powinno zająć więcej niż minutę.


Błędne ustawienie uniemożliwia połączenie z satelitami i namierzenie pozycji urządzenia.

Zmiana portu COM jest działaniem jednorazowym i nie ma żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia po jej wykonaniu.


1. Uruchom mapę, a następnie wejdź w **Ustawienia**




2. Przejdź na drugą stronę ustawień klikając na strzałkę.




3. Z poniższego ekranu wybierz Ustawienia GPS.



4. Ponownie kliknij Ustawienia GPS.



5. W pozycji Port za pomocą strzałek wskaż "M7: MStar GPS Driver" i zatwierdź klikając OK (Prędkość pozostaw 4800).





Follow us, we know the way